



[illegible]



VISTA FRONTAL INTERNA



VISTA FRONTAL EXTERNA


OBSERVAÇÃO 1:

ESTE DESENHO DO COM É APENAS SUGESTIVO. OS DIMENSIONAMENTOS DO PAINEL, BEM COMO O DIMENSIONAMENTO DOS BARRAMENTOS DE COBRE DE POTÊNCIA E O DIMENSIONAMENTO DA VAZÃO DE AR PARA RESFRIAMENTO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DO PAINEL.

PRELIMINAR


 BESO COMPANHIA DE SAQUEAMENTO DE SERGIPE								
		NOME	DATA	CLIENTE	TITULO	05	EEE - 4A SISTEMA DE BOMBEAMENTO	FOLHA
	DESENHADO	CARLOS R SOBRAL	AGO/20	COMPANHIA DE SAQUEAMENTO DE SERGIPE	CCM COM INVERSOR DE FREQUENCIA			02
	PROJETADO	CARLOS R SOBRAL			DENOM. FOLHA	DES. NR.	TOTAL FOLHAS 06	
	APROVADO	GLIVAN DOS SANTOS		OBRA	PLANTA DE SITUAÇÃO			

PRELIMINAR



		NOME		DATA		CLIENTE		TÍTULO		OS		EEE - 4A		FOLHA	
DESENHADO		CARLOS R SOBRAL		AGO/20		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		DIAGRAMA DE COMANDO		DES. NR.		SISTEMA DE BOMBAMENTO		05	
PROJETADO		CARLOS R SOBRAL				OBRA		DENOM. FOLHA							
APROVADO		GILVAN DOS SANTOS				SISTEMA DE BOMBAMENTO DA NOVA ADUTORA		PLANTA DE SITUAÇÃO							

PRELIMINAR



A		B		C		D		E		F		G		H	
1		2		3		4		5		6		7		1	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		NOME		DATA		CLIENTE		TÍTULO		OS		EEE - 4A		FOLHA	
		DESENHADO		CARLOS R SOBRAL		08/02/20		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		DIAGRAMA DE COMANDO		DES. NR.		SISTEMA DE BOMBAMENTO	
		PROJETADO		CARLOS R SOBRAL		OBRA		SISTEMA DE BOMBAMENTO DA NOVA ADUTORA		DENOM. FOLHA		TOTAL FOLHAS		06	
		APROVADO		GILVAN DOS SANTOS		SISTEMA DE BOMBAMENTO DA NOVA ADUTORA		PLANTA DE SITUAÇÃO		DES. NR.		06		06	
		MOTOR OPERANDO		MOTOR DESLIGADO		FALHA		EMERGÊNCIA ATUADA							