COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA **28/10/2026**

REGISTRO Nº **1389F.2026** [ ] **INICIAL** [X] **FINAL**

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)
Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima
Diretor Geral
Iguá Sergipe S.A.
Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)
Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE
Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE
Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana
Secretário de Estado
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI
Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE [ ] **Intermitência Programada** [x] **Intermitência Não Programada**

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

[ ] Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.) [ ] Redução de Vazão/Volume Fornecido
[x] Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)
[ ] Alteração na Qualidade da Água [ ] Outro:
[ ] Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar: ABASTECIMENTO SUSPENSO PARA LAVAGEM DE FILTROS. APOS O HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO DA OPERAÇÃO, HOUVE PROBLEMA NA BOMBA DA CAPTAÇÃO.

[X] A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)	DATA	27/10/26	HORA	18:00
Restabelecimento/Normalização	DATA	28/10/26	HORA ESTIMADA	15:49
Duração (De Fato ou Estimada)	21:49:00			

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado	ETA SANTO AMARO DAS BROTAS
Localização	SANTO AMARO DAS BROTAS
Cidade / Localidade	SANTO AMARO DAS BROTAS
Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)	SANTO AMARO DAS BROTAS

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

ABASTECIMENTO SUSPENSO PARA LAVAGEM DE FILTROS. APOS O HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO DA OPERAÇÃO, HOUVE PROBLEMA NA BOMBA DA CAPTAÇÃO.

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA
28/10/2026

REGISTRO Nº 1389F.2026 | 0 | **INICIAL** X **FINAL**

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)

Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM

- [X] Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada
- [ ] Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução
  (Obrigatório informar se a redução é ≥ 10% e a duração ≥ 12 horas)
- [ ] Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)
- [ ] Outro Impacto

3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Medidas Imediatas Tomadas

ABASTECIMENTO SUSPENSO PARA LAVAGEM DE FILTROS. APOS O HORÁRIO PREVISTO PARA RETORNO DA OPERAÇÃO, HOUVE PROBLEMA NA BOMBA DA CAPTAÇÃO.

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

AGUARDANDO MANUTENÇÃO.

Contato para dúvidas: 79 8134-0401– LUIZ CRUZ- DESO

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO: **EVERTON DE CASTRO SANTOS**

CARGO: **ASSISTENTE DE GESTÃO ADM. II**