DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA
29/10/2026

REGISTRO Nº **1407.2026** [X] **INICIAL** [ ] **FINAL**

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)
Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima
Diretor Geral
Iguá Sergipe S.A.
Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)
Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE
Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE
Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana
Secretário de Estado
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI
Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE [ ] **Intermitência Programada** [X] **Intermitência Não Programada**

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

[ ] Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.) [ ] Redução de Vazão/Volume Fornecido
[X] Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)
[ ] Alteração na Qualidade da Água [ ] Outro:
[ ] Evento de Caso Fortuito ou Força Maior
Especificar: **BOMBEAMENTO PARADO DEVIDO A PROBLEMAS ELÉTRICOS DE RESPONSABILIDADE DA ENERGISA**
[ ] A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)	DATA	**29/10/26**	HORA	**17:29**
Restabelecimento/Normalização	DATA	**30/10/26**	HORA ESTIMADA	**05:29**
Duração (De Fato ou Estimada)	**12:00:00**			

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado	**ETA IBURA 2**
Localização	**NOSSA SENHORA DO SOCORRO**
Cidade / Localidade	**NOSSA SENHORA DO SOCORRO**
Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)	**BAIRROS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE N. SEN. DO SOCORRO**

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

BOMBEAMENTO PARADO DEVIDO A PROBLEMAS ELÉTRICOS DE RESPONSABILIDADE DA ENERGISA

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA
29/10/2026

REGISTRO Nº **1407.2026** [X] **INICIAL** [0] **FINAL**

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)

Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM

[ ] Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada

[X] Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução: **50,00%**

(Obrigatório informar se a redução é ≥ 10% e a duração ≥ 12 horas)

[ ] Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s):

[ ] Outro Impacto:

3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Medidas Imediatas Tomadas

FOI COMUNICADO A CONCESSIONÁRIA ENERGISA ATRAVÉS DE PROTOCOLOS: 83636984, 83642951 E 83660400

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

AGUARDANDO A CONCESSIONÁRIA CHEGAR NA ÁREA

Contato para dúvidas: 79 8121-0612 – Anderson Wagner – Operador

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO: **MIZAEL MARTINS DE SANTANA JÚNIOR**

CARGO: **ASSISTENTE DE GESTÃO OPR. II**