

**COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM**

DATA

23/11/2025

REGISTRO Nº

34

☒ X

INICIAL

FINAL

**CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)****Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

**AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)****Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

**PODER CONCEDENTE****Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☐

Intermitência Programada

☒ X

Intermitência Não Programada

**1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA**☐

Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)

☒ X

Redução de Vazão/Volume Fornecido

☒ X

Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

☐

Alteração na Qualidade da Água

☐

Outro:

20,00%

☐

Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

ABASTECIMENTO REDUZIDO EM MURIBECA DEVIDO A PROBLEMA ELETROMECANICO NO POÇO 02 ( POÇO PRINCIPAL).

☐

A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

23/11/25

HORA

10:00

Restabelecimento/Normalização

DATA

24/11/25

HORA ESTIMADA

17:00

Duração (De Fato ou Estimada)

31:00:00

**2. DETALHES DA OCORRÊNCIA**

Sistema UPSTREAM Afetado

USD MURIBECA

Localização

MURIBECA

Cidade / Localidade

CIDADE DE MURIBECA

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

CIDADE DE MURIBECA E POVOADOS

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

ABASTECIMENTO REDUZIDO EM MURIBECA DEVIDO A PROBLEMA ELETROMECANICO NO POÇO 02 ( POÇO PRINCIPAL)..

**COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM**

DATA

23/11/2025

REGISTRO Nº

34

☒ X

INICIAL

☐ 0

FINAL

**2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)****Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☒ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☒ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução

20,00%

(Obrigatório informar se a redução é  $\geq 10\%$  e a duração  $\geq 12$  horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas**

ABASTECIMENTO REDUZIDO EM MURIBECA DEVIDO A PROBLEMA ELETROMECHANICO NO POÇO 02 ( POÇO PRINCIPAL).

**Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas**

AGUARDANDO MANUTENÇÃO PARA RESTABELECER O SISTEMA.

Contato para dúvidas

79 9 8117 0975 – ERILIO ANJOS – GRNO

*Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.*

**ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO**

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

ALINE DALANA ALVES SANTOS

CARGO

ASSIST. GESTÃO OPERAC. II