

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

31/01/2026

REGISTRO Nº

064-F.2026

INICIAL

☒

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☐

Intermitência Programada

☒

Intermitência Não Programada

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA☐

Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)

☒

Redução de Vazão/Volume Fornecido

☒

Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

☐

Alteração na Qualidade da Água

☐

Outro:

☐

Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

QUEBRA DO ACOPLAMENTO DA BOMBA 05 DA CAPTAÇÃO DA ETA CABRITA☐

A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

30/01/26

HORA

20:07

Restabelecimento/Normalização

DATA

31/01/26

HORA ESTIMADA

12:00

Duração (De Fato ou Estimada)

15:53:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

ETA CABRITA

Localização

POV CABRITA

Cidade / Localidade

SÃO CRISTOVÃO

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

SISTEMA CABRITA

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

QUEBRA DO ACOPLAMENTO DA BOMBA 05 DA CAPTAÇÃO DA ETA CABRITA

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

31/01/2026

REGISTRO Nº

064-F.2026

0

INICIAL

X

FINAL

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)**Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☐ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☒ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução

20,00%

(Obrigatório informar se a redução é $\geq 10\%$ e a duração ≥ 12 horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas**VISANDO A RETOMADA DA NORMALIDADE FOI COLOCADO EM OPERAÇÃO O CMB 03 DA CAPTAÇÃO RETORNANDO A VAZÃO ADEQUADA DA ETA DE 700M³**Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas**

RETOMADA DA OPERAÇÃO COM OUTROS CMB'S ADEQUADOS PARA RESTABELECEER O SISTEMA

Contato para dúvidas

79 9 8172 7195 – CLESIO OPERADOR DA ETA CABRITA

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

GEANISON RAMIRO

CARGO

ASSIST. GESTÃO OPER. II