

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

31/07/2025

REGISTRO Nº

71☒

INICIAL

☒

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☐

Intermitência Programada

☒

Intermitência Não Programada

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA☐

Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)

☐

Redução de Vazão/Volume Fornecido

☒

Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

☐

Alteração na Qualidade da Água

☐

Outro:

☐

Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO NO POVOADO JATOBÁ DEVIDO PROBLEMA ELETROMECÂNICO NA BOMBA 01 DO POÇO DE SUCCÃO.

☐

A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

30/07/25

HORA

10:00

Restabelecimento/Normalização

DATA

31/07/25

HORA ESTIMADA

11:00

Duração (De Fato ou Estimada)

25:00:00**2. DETALHES DA OCORRÊNCIA**

Sistema UPSTREAM Afetado

ETA JATOBÁ

Localização

POVOADO JATOBÁ

Cidade / Localidade

BARRA DOS COQUEIROS

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

POVOADO JATOBÁ

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO NO POVOADO JATOBÁ DEVIDO PROBLEMA ELETROMECÂNICO NA BOMBA 01 DO POÇO DE SUCCÃO.

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

31/07/2025

REGISTRO Nº

71

☒

INICIAL

☒

FINAL

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)**Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☒ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☐ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução(Obrigatório informar se a redução é $\geq 10\%$ e a duração ≥ 12 horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas**

ABASTECIMENTO SUSPENSO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BOMBA 01 DO POÇO DE SUCÇÃO.

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DA BOMBA.

Contato para dúvidas

79 9 8172-7164 – ALEXANDRE (OPERADOR) – GMPR

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

ALINE DALANA

CARGO

ASSIST. GESTÃO OPERC. II