

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

07/01/2026

REGISTRO Nº

15

☒

INICIAL

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☐

Intermitência Programada

☒

Intermitência Não Programada

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA☐

Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)

☒

Redução de Vazão/Volume Fornecido

☒

Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

☐

Alteração na Qualidade da Água

☐

Outro:

Abastecimento reduzido, operando com uma bomba a menos

☐

Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

Problema no rolamento do motor de uma das bombas.

☐

A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

05/01/26

HORA

11:00

Restabelecimento/Normalização

DATA

08/01/26

HORA ESTIMADA

17:00

Duração (De Fato ou Estimada)

78:00:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

EE1 – SISTEMA ALTO SERTÃO

Localização

POVOADO SERRA DO MOREIRA

Cidade / Localidade

PORTO DA FOLHA

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

EE-2

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

DEFEITO NO ROLAMENTO DO MOTOR DE UMA DAS BOMBAS