

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

23/05/2025

REGISTRO Nº

6

☒

INICIAL

☒

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☐

Intermitência Programada

☒

Intermitência Não Programada

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA☐

Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)

☐

Redução de Vazão/Volume Fornecido

☐

Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

☐

Alteração na Qualidade da Água

☒

Outro:

FALTA DE ENERGIA

☐

Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

PROBLEMA DE FALTA DE ENERGIA PELA CONCESSIONÁRIA ENERGISA SERGIPE

☐

A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

13/05/25

HORA

07:00

Restabelecimento/Normalização

DATA

14/05/25

HORA ESTIMADA

10:50

Duração (De Fato ou Estimada)

27:50:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

UD – POÇO DOS BOIS

Localização

POÇO DOS BOIS

Cidade / Localidade

CEDRO DE SÃO JOÃO

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

POV. POÇO DOS BOIS

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

PARADA DE ABASTECIMENTO NA UD POÇO DOS BOIS POR FALTA DE ENERGIA CAUSADA PELA ENERGISA

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

23/05/2025

REGISTRO Nº

6

☒

INICIAL

☒

FINAL

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)**Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☒ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☐ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução(Obrigatório informar se a redução é $\geq 10\%$ e a duração ≥ 12 horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☒ Outro Impacto

FALTA DE ENERGIA POR INTERRUPÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS**Medidas Imediatas Tomadas**

IDENTIFICADO PROBLEMA DE FALTA DE ENERGIA

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

ACIONADO A CONCESSIONÁRIA PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA

Contato para dúvidas

79 9 8109-6541 – COORD DE PRODUÇÃO CPNO

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

FELIPE RENAN S. SANTANA

CARGO

ASSESSOR TEC. DA DIRETORIA DE OPERAÇÃO