

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

25/04/2026

REGISTRO Nº

324-F.2026

INICIAL

☒

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☐ Intermitência Programada☒

Intermitência Não Programada

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA☐ Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.) ☒ Redução de Vazão/Volume Fornecido☒ Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)☐ Alteração na Qualidade da Água☒ Outro:**FURTO DE NÚCLEO DE COBRE DO TRANSFORMADOR**☐ Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

REDUÇÃO DE VAZÃO DEVIDO A FURTO DE NÚCLEO DE COBRE DO TRANSFORMADOR QUE ATENDE AO POÇO 01☐ A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

24/04/26

HORA

09:30

Restabelecimento/Normalização

DATA

25/04/26

HORA ESTIMADA

07:00

Duração (De Fato ou Estimada)

21:30:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

UD URUBU GRANDE

Localização

POVOADO URUBU GRANDE

Cidade / Localidade

LAGARTO

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

POVOADO URUBU GRANDE E BOA VISTA DO URUBU

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

REDUÇÃO DE VAZÃO DEVIDO A FURTO DE NUCLEO DE COBRE DO TRANSFORMADOR QUE ATENDE AO POÇO 01

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

25/04/2026

REGISTRO Nº

324-F.2026

0

INICIAL

x

FINAL

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)**Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☐ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☒ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução

38,00%

(Obrigatório informar se a redução é $\geq 10\%$ e a duração ≥ 12 horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas****REDUÇÃO DE VAZÃO DEVIDO A FURTO DE NUCLEO DE COBRE DO TRANSFORMADOR QUE ATENDE AO POÇO 01****Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas****INSTALAÇÃO DE NOVO TRANSFORMADOR PARA NORMALIZAR FUNCIONAMENTO**

Contato para dúvidas

79 9 9862 9623 – ANDERSON – GRSU

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

HIATANE SANTANA

CARGO

ASSISTENTE DE GESTÃO OPERACIONAL II