DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA: 06/11/2026

REGISTRO Nº 1478.2026 [x] **INICIAL** [ ] **FINAL**

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)
Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima
Diretor Geral
Iguá Sergipe S.A.
Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)
Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE
Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE
Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana
Secretário de Estado
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI
Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE [x] **Intermitência Programada** [ ] **Intermitência Não Programada**

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

[x] Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.) [ ] Redução de Vazão/Volume Fornecido
[ ] Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)
[ ] Alteração na Qualidade da Água [ ] Outro:
[ ] Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar: SOLICITAÇAO DE PARADA DA ETA A PEDIDO DA IGUA PARA INSTALAÇAO DE MACROMEDIDOR

[X] A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)	DATA	10/11/26	HORA	08:00
Restabelecimento/Normalização	DATA	10/11/26	HORA ESTIMADA	17:00
Duração (De Fato ou Estimada)	09:00:00			

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado	ETA UMBAUBA
Localização	UMBAUBA
Cidade / Localidade	UMBAUBA
Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)	TODO O SISTEMA ALIMENTADO PELA ETA UMBAUBA

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

SOLICITAÇAO DE PARADA DA ETA A PEDIDO DA IGUA PARA INSTALAÇAO DE MACROMEDIDOR

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA
06/11/2026

REGISTRO Nº 1478.2026 | x | INICIAL | 0 | FINAL

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)

Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM

[X] Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada

[ ] Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução

(Obrigatório informar se a redução é ≥ 10% e a duração ≥ 12 horas)

[ ] Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)

[ ] Outro Impacto

3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Medidas Imediatas Tomadas

EQUIPES DE MANUTENÇÃO ENVIADAS! INFORMADO A OCORRÊNCIA A DESO ATRAVÉS DO CHAMADO 3954

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

AGUARDANDO O TÉRMINO DO SERVIÇO PARA COLOCAR O SISTEMA EM FUNCIONAMENTO

Contato para dúvidas

79 9642-4694 –Anselmo Santos
Empresa: Iguá Saneamento

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO: **ALINE ALVES**

CARGO: **ASSISTENTE DE GESTÃO OP. II**