DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA: 03/11/2026

REGISTRO Nº: 1405F.2026 | [ ] INICIAL | [X] FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)
Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima
Diretor Geral
Iguá Sergipe S.A.
Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)
Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE
Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE
Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana
Secretário de Estado
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI
Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE [ ] **Intermitência Programada** [X] **Intermitência Não Programada**

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

[ ] Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)
[ ] Redução de Vazão/Volume Fornecido
[X] Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)
[ ] Alteração na Qualidade da Água
[ ] Outro:
[ ] Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar: **MELHORIA DO SISTEMA – ELETROMECÂNICA, ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO.**

[X] A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)	DATA	28/10/26	HORA	23:30
Restabelecimento/Normalização	DATA	03/11/26	HORA ESTIMADA	15:24
Duração (De Fato ou Estimada)	135:54:00			

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado	ETA EE1A (SEMI ÁRIDO)
Localização	PORTO DA FOLHA
Cidade / Localidade	PORTO DA FOLHA
Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)	MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO SISTEMA SEMI ÁRIDO

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

MELHORIA DO SISTEMA – ELETROMECÂNICA, ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO.

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA
03/11/2026

REGISTRO Nº **1405F.2026** | **0** | **INICIAL** **X** **FINAL**

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)

Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM

- [X] Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada
- [ ] Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução _____
  (Obrigatório informar se a redução é ≥ 10% e a duração ≥ 12 horas)
- [ ] Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s) _____
- [ ] Outro Impacto _____

3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Medidas Imediatas Tomadas

EQUIPES DE MANUTENÇÃO ENVIADAS! INFORMADO A OCORRÊNCIA A DESO ATRAVÉS DO CHAMADO 3552

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

AGUARDANDO O TÉRMINO DO SERVIÇO PARA COLOCAR O SISTEMA EM FUNCIONAMENTO

Contato para dúvidas 79 9882-0505 – Allan Santos - Iguá Saneamento

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO: **MIZAEL MARTINS DE SANTANA JÚNIOR**

CARGO: **ASSISTENTE DE GESTÃO OPR. II**