DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA
22/10/2026

REGISTRO Nº **1328F.2026** [ ] **INICIAL** [X] **FINAL**

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)
Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima
Diretor Geral
Iguá Sergipe S.A.
Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)
Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE
Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE
Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana
Secretário de Estado
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI
Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE [ ] **Intermitência Programada** [X] **Intermitência Não Programada**

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

[ ] Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)
[ ] Redução de Vazão/Volume Fornecido
[X] Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)
[ ] Alteração na Qualidade da Água
[ ] Outro: **DESABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA**
[ ] Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar: **DESABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA**

[ ] A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)	DATA	**21/10/26**	HORA	**08:49**
Restabelecimento/Normalização	DATA	**22/10/26**	HORA ESTIMADA	**04:40**
Duração (De Fato ou Estimada)	**19:51:00**			

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado	**ETA JACARÉ CURITUBA**
Localização	**CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO**
Cidade / Localidade	**CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO**
Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)	**POVOADO JACARÉ CURITUBA**

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

DESABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA
22/10/2026

REGISTRO Nº | **1328F.2026** | **0** | **INICIAL** | **X** | **FINAL**

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)

Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM

[X] Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada

[ ] Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução

(Obrigatório informar se a redução é ≥ 10% e a duração ≥ 12 horas)

[ ] Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)

[ ] Outro Impacto

3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Medidas Imediatas Tomadas

FOI ACIONADA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA SOB PROTOCOLO N. 9295906661

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

ENERGIA REESTABELECIDA

Contato para dúvidas | 79 9690-7789 – BRUNO ANDRADE – IGUÁ NORTE

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO: **MIZAEL MARTINS DE SANTANA JÚNIOR**

CARGO: **ASSISTENTE DE GESTÃO OPR. II**