

Aracaju, 05 de setembro de 2019

CI Nº 01 05.09 – GAAD
PARA: 1.0.08.00.02/Pregão
A/C Pregoeiro Wagnevalter

REF.: ANÁLISE DE PROPOSTA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA
FRANCISCO & SANTANA LTDA – PREGÃO 074/2019 – LOTE I

Senhor Pregoeiro,

Referente a análise da proposta comercial e qualificação técnica apresentada pela empresa arrematante, **FRANCISCO & SANTANA LTDA**, para o Lote I do pregão 074/2019, informamos:

A proposta comercial está de acordo com o solicitado no Edital.

Quanto a qualificação técnica, apresentou atestados, mas conforme vistoria realizada, cujo relatório segue anexo, a empresa não atendeu a todos os requisitos estabelecidos no Edital.

Desta maneira, considerando a análise realizada, incluindo a vistoria, nos manifestamos pela inabilitação da arrematante.

Atenciosamente,



Flávia de Lima Stockler
Gestora da 2.0.05.00/GAAD

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO 074/2019

DATA: 03/09/2019

OBJETIVO: Vistoriar as instalações, equipamentos e ferramental da FRANCISCO & SANTANA LTDA ME em conformidade com o previsto no Edital.

VISTORIADORES: Antônio Guilherme da Mascena Nascimento - Coordenador do 2.0.05.03/CATR / José Adevaldo Pereira Silva – Técnico Industrial Sênior do 2.0.05.03/CATR

REPRESENTANTE DA LICITANTE: José Francisco dos Santos

RELATÓRIO DA VISTORIA

Em atendimento ao previsto no item 13.7.2 do Edital de Pregão Eletrônico 074/2019, em 03/09/2019, realizamos vistoria na FRANCISCO & SANTANA LTDA ME na companhia dos Senhores Marcos Santana – Gerente de Oficina e Juranilson Santos – Analista de Licitação, responsáveis pela apresentação das instalações e do ferramental e equipamentos, relacionados na documentação de habilitação encaminhada à DESO, conforme solicitado no item 13.7.2

Durante vistoria, verificamos os seguintes itens:

- Área disponível superior a 1.000 metros quadrados;
- Ferramentas (manual e eletrônica) insuficientes para os serviços de manutenção de máquinas pesadas;
- Material de estoque (apenas alguns filtros e óleos lubrificantes);
- Localizada a uma distância aproximada de 13 km da Sede da Deso;
- Instalações adequadas aos tipos de serviço;
- Máquina de solda;
- Bancadas de testes (hidráulicos e bicos injetores), não apresentados;
- Compressor;
- As fotos realizadas na vistoria encontram-se anexas a este relatório.

Durante a vistoria realizada, foi questionado a ausência de máquinas na empresa realizando manutenção e foi respondido que as manutenções solicitadas são executadas na empresa contratante e/ou no local em que se encontrar a máquina (de acordo com o tipo de serviço).

Diante do que nos foi apresentado e das informações prestadas, a LICITANTE NÃO ATENDEU INTEGRALMENTE O PREVISTO NO ITEM 13.7.2 do Edital.

Aracaju, 04 de setembro de 2019


Antônio Guilherme da Mascena Nascimento
Coordenador
2.0.05.03/CATR


José Adevaldo Pereira Silva
Técnico Industrial Sênior
Reg. Nacional Crea 270672087-5
2.0.05.03/CATR

FOTOS DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA - FRANCISCO & SANTANA LTDA ME



ACESSO A FRANCISCO & SANTANA LTDA ME




ENTRADA FRANCISCO & SANTANA LTDA ME



BALCÃO




PEÇAS



FERRAMENTAS




LUBRIFICANTES




RAMPAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS MAQUINAS




ÁREA DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS




PRENSA



COMPRESSOR



GIRAFÁ





CAVALETE DE SUSTENTAÇÃO

DESO 015

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – e-mail: deso@deso-se.com.br
CNPJ: 13.018.171/0001-90 – Insc. Estadual: 27.051.036-2

José Adevaldo Pereira Silva
Mat: 2664
2.0.05.06/2ATR
DESO

Assinatura de M. Nóbrega
20/05/2006 - DESO
Mat: 11387



BANCADA ELÉTRICA



MÁQUINA DE SOLDA



PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA

Antonio Guilherme da M. Nascimento
20/04/2016 - DESO
Mat. 1138-7

José Aderaldo Pereira Silva
Mat. 2664-1
20/05/06 - CATR
DESO